

АКТ

форма Л-5

перевірки причин зупинки ліфта

м.Київ

"24" 09 2019р.

Ми, які нижче підписалися, Представник ТДВ „Укрліфтсервіс” (далі –
Підрядник) Насальши Дмитро Іванович (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та представник власника ліфта (далі – **Замовник**) Голова управління
ОСББ „Торентік 5” Савічева А.І.
(назва підприємства чи установи)

провели перевірку причин зупинки насамітнього ліфта за адресою:
(тип ліфта)
буль. Торентік, буд. 5, під'їзд № 2
реєстр.№ 9378, вантажопід'ємністю 320 кг, на 14 зупинок і встановили
Ліфт зупинився “ ” 2019р. о год. хв. з причини

Внаслідок довістрочної експлуатації ліфта
вийшли з ладу 59 поробочих замків:
КМШ 770 x 3 x 10,5 канати в'язки ф 10,5 мм,
пружини проривачи 1-3 мм, в'язки проривачи 3 мм

№ з/п	Найменування та позначення апаратів, вузлів та деталей	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	КМШ 770 x 3 x 10,5	шт	1	заміна
2	канат ф 10,5 L = 52 м	шт	3	заміна
3	Пружини проривачи	шт	3	заміна
4	В'язки проривачи ф 16 мм	шт	3	заміна

Працездатність ліфта буде відновлена після сплати Замовником вартості ремонтно-відновлювальних робіт.

ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДНИК:

[Підпис]
" " 2019р.

Насальши Дмитро Іванович
"24" 09 2019р.

М.П.